

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de las instituciones educativas en las que se realizaran las mejoras locativas:

Municipio	Institución educativa	Ubicación geográfica	
		Latitud	Longitud
DIBULLA	Institución Educativa - Sede principal INETRAM	11.217883955132887	-73.40351791072545
	Institución Educativa INETRAM Sede Wiepiapa'a	11.216104143531084	-73.37935471534554

FOTOGRAFIAS ESPACIOS OBJETO DE LAS MEJORAS LOCATIVAS


A continuación, se muestra el estado actual de los espacios en los que se realizarán las mejoras locativas:

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO, DIBULLA, LA GUAJIRA

Adecuación vía de acceso Sede principal INETRAM con maquinaria y adecuación de obras de drenaje en 230 metros lineales



Traslado de infraestructura Pecuaría y construcción de 2 Aulas: Corral, Galpón y Porqueriza ubicados en zonas donde afectan la estabilidad y sanidad de los estudiantes. Se reconstrucción de fosa séptica de porqueriza con el traslado.



Adecuación y Mantenimiento de cubiertas y estructuras en mal estado: La sede principal de la Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo, abarca un área total de 36 hectáreas, que incluyen áreas agropecuarias, zonas físicas y zonas de estudio. La infraestructura educativa se compone de 34 salones, de los cuales 8 se encuentran en la zona de primaria, recientemente intervenida, y 26 en la zona de bachillerato. La institución atiende a un total de 1,600 estudiantes.

Casi todos los salones presentan problemas significativos de filtraciones debido al mal estado de sus cubiertas, siendo los bloques “Blanco” y “Azul” los más afectados por las lluvias.

En la Ilustración se observa áreas donde la cubierta del techo está visiblemente dañada, con secciones de material faltante o deteriorado. Estas áreas permiten la entrada de agua, lo que resulta en filtraciones hacia el interior del aula.



SEDE EDUCATIVA INDÍGENA WEPIAPAA (INETRAM), DIBULLA, LA GUAJIRA

Demolición del aula existente y construcción de 3 aulas: La sede atiende a 106 estudiantes en los seis grados de preescolar a quinto de primaria. Dos salones presentan un estado muy deteriorado, con un área de 4.20x5.10 metros para un promedio de 20 estudiantes, lo que genera hacinamiento debido al espacio insuficiente y riesgo de derrumbe.



Construcción 2 baterías sanitarias: Actualmente no cuenta con baños.

